



## Exercices du chantier de l'entreprise familiale « Martin et fils »

### INDICES POUR RESOUDRE LA PAGE 1


**Etape 1 :**

**il faut retrouver les dimensions sur le plan qui correspondent aux lettres des vues**

Exemple : A=2500mm

**Etape 2 :**

**Il manque une mesure, la B. Il faut la calculer par déduction, regardez ce schéma :**



**Etape 3 :**

**Il fallait utiliser un tableau de conversion.**

Utilisez celui-ci : (la réponse A est donnée en exemple)

	m	dm	cm	mm
A	2	5	0	0
B				
C				
D				
E				